



1. Типы трансформаторов тока TA1-TA3 и счетчика PIK1 выбираются при проектировании.
2. SX1 -коробка испытательная.

14.05.07.002 ЭЗ								
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Схема электрическая принципиальная измерительных цепей 3-х элементного активно-реактивного счетчика полукосвенного включения	Литер	Масса	Масштаб
Разраб.	Бокова А.В.			22.05.07				—
Провер.	Касьяненко Л.С.			22.05.07		Лист	Листов 1	
Утв.	Манькин С.И.			22.05.07	ЭНЕРГОСБЫТ Служба АСКУЭ			